

Resultat från Korrosionstest enligt VDA 621-415

Provad del (vecka)	Betyg						Anmärkning Utbredning från kant (mm)
	1	2	3	4	5	6	
1. Harald Nyborg, Greenfield							
a. Framgaffel	5	4	4	3	3	2	2 mm, blåsor
b. Styre	5	5	5	4	3	3	
Ringklocka	10	5	5	4	4	3	blåsor
Handbroms	7	6	5	5	3	3	
c. Styrstam	3	2	2	2	1	1	
d. Bromsarmsklamma	5	2	2	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Skrivar	2	2	2	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Muttrar	6	2	2	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Kupolmutter till nav	5	2	1	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor
2. Biltema							
a. Framgaffel	10	9	9	5	4	4	4 mm, små blåsor
b. Styre	8	7	7	5	5	5	
Ringklocka	10	9	9	8	8	8	
Handbroms	5	5	5	5	4	4	
c. Styrstam	7	6	6	6	3	2	
d. Bromsarmsklamma	10	10	10	10	10	10	
Skrivar	5	5	5	5	5	5	
Muttrar	10	10	10	5	5	5	
Kupolmutter till nav	-	-	-	-	-	-	- saknas
3. Kungs, Svaneholm							
a. Framgaffel	10	10	10	5	5	4	11 mm, blåsor
b. Styre	10	10	5	4	3	2	
Ringklocka	5	5	5	4	3	1	blåsor
Handbroms	7	7	5	5	5	3	
c. Styrstam	9	9	9	6	4	2	
d. Bromsarmsklamma	10	10	10	5	4	4	
Skrivar	3	2	1	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Muttrar	5	2	1	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Kupolmutter till nav	10	10	10	10	10	5	

Resultat från Korrosionstest enligt VDA 621-415

Provad del (vecka)	Betyg						Anmärkning Utbredning från kant (mm)
	1	2	3	4	5	6	
4. OK/Q8, Regular Balance							
a. Framgaffel	10	10	10	10	5	5	5 mm, blåsor
b. Styre	10	10	10	10	8	7	
Ringklocka	10	10	10	10	10	10	
Handbroms	5	5	5	5	5	4	
c. Styrstam	8	7	7	6	4	4	
d. Bromsarmsklamma	6	6	6	4	3	3	
Skrivar	10	10	10	10	5	5	
Muttrar	10	10	10	10	10	10	
Kupolmutter till nav	10	10	10	10	10	10	
5. Coop, Cycletrack Exclusive							
a. Framgaffel	10	10	10	5	5	5	7 mm
b. Styre	10	10	10	5	4	3	
Ringklocka	10	10	10	10	8	8	
Handbroms	4	4	4	4	4	3	
c. Styrstam	10	10	10	10	8	8	
d. Bromsarmsklamma	10	5	4	4	4	3	
Skrivar	10	10	10	10	10	5	
Muttrar	10	10	10	10	10	5	
Kupolmutter till nav	10	10	4	4	4	4	
6. Sjösala, Sunnanö							
a. Framgaffel	10	10	10	5	5	4	4 mm
b. Styre	10	5	5	4	4	3	
Ringklocka	10	10	10	10	10	10	
Handbroms	6	6	4	4	3	3	
c. Styrstam	7	7	5	4	3	3	
d. Bromsarmsklamma	6	3	2	2	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Skrivar	5	5	5	5	5	4	
Muttrar	5	5	5	5	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Kupolmutter till nav	3	2	2	2	1	-	Togs ut efter 5 veckor

Resultat från Korrosionstest enligt VDA 621-415

Provad del (vecka)	Betyg						Anmärkning Utbredning från kant (mm)
	1	2	3	4	5	6	
7. Mustang, City avenue							
a. Framgaffel	5	5	5	4	3	2	13 mm, blåsor
b. Styre	10	10	10	10	5	5	
Ringklocka	10	10	10	10	10	10	
Handbroms	4	4	4	4	3	3	
c. Styrstam	10	10	10	10	8	8	
d. Bromsarmsklamma	6	3	2	2	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Skrivar	10	10	5	5	5	5	
Muttrar	10	10	10	10	10	10	
Kupolmutter till nav	3	1	1	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor
8. Svalan							
a. Framgaffel	10	5	5	5	4	3	5 mm, blåsor
b. Styre	10	10	10	9	8	8	
Ringklocka	10	10	10	9	8	8	
Handbroms	10	10	10	9	8	8	
c. Styrstam	10	10	10	8	8	8	
d. Bromsarmsklamma	-	-	-	-	-	-	
Skrivar	10	8	8	8	8	8	
Muttrar	8	8	8	6	6	6	
Kupolmutter till nav	4	3	2	2	1	-	Togs ut efter 5 veckor
9. Kronan							
a. Framgaffel	10	5	5	5	4	3	3 mm, blåsor
b. Styre	10	10	10	10	5	5	
Ringklocka	10	10	10	8	5	3	
Handbroms	-	-	-	-	-	-	saknas
c. Styrstam	7	6	6	6	4	4	
d. Bromsarmsklamma	6	5	4	2	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Skrivar	10	5	5	5	5	5	
Muttrar	10	5	4	4	4	-	Togs ut efter 5 veckor
Kupolmutter till nav	5	5	5	5	5	4	

Resultat från Korrosionstest enligt VDA 621-415

Provad del (vecka)	Betyg						Anmärkning Utbredning från kant (mm)
	1	2	3	4	5	6	
10. Crescent, CTC							
a. Framgaffel	10	10	10	10	5	5	11 mm, blåsor
b. Styre	9	9	9	8	8	8	
Ringklocka	10	10	10	10	9	9	
Handbroms	5	5	4	4	3	3	
c. Styrstam	9	9	9	8	8	8	
d. Bromsarmsklamma	10	10	10	10	10	10	
Skrivar	10	5	5	5	4	3	
Muttrar	6	6	6	5	5	5	
Kupolmutter till nav	10	10	10	5	5	5	

11. Monark, Classic city							
a. Framgaffel	10	10	10	10	5	4	6 mm, blåsor
b. Styre	10	9	9	9	8	8	
Ringklocka	10	10	10	9	7	7	
Handbroms	6	6	4	4	3	3	
c. Styrstam	10	10	10	8	8	8	
d. Bromsarmsklamma	10	10	10	10	10	10	
Skrivar	10	9	9	9	9	9	
Muttrar	9	9	9	8	7	6	
Kupolmutter till nav	6	6	6	5	3	2	

13. Tunturi, Park Café							
a. Framgaffel	10	10	10	10	10	10	0 mm
b. Styre (blank)	5	5	5	4	3	3	
(matt)	10	10	5	4	3	3	
Ringklocka	3	3	2	1	1	1	
Handbroms	6	6	5	5	4	3	
c. Styrstam (blank)	8	8	8	7	5	5	
Styrstam (matt)	6	6	6	4	3	2	
d. Bromsarmsklamma	6	4	3	2	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Skrivar	3	3	3	2	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Muttrar	10	10	10	5	5	5	
Kupolmutter till nav	3	2	2	1	1	-	Togs ut efter 5 veckor

Resultat från Korrosionstest enligt VDA 621-415

Provad del (vecka)	Betyg						Anmärkning Utbredning från kant (mm)
	1	2	3	4	5	6	
14. Helkama, Sweet lady							
a. Framgaffel	10	5	5	5	4	4	3 mm
b. Styre	3	3	3	2	2	1	
Ringklocka	10	10	10	10	10	10	
Handbroms	5	5	5	5	4	2	blåsor
c. Styrstam	10	10	10	10	7	7	
d. Bromsarmsklamma	10	10	10	6	6	5	
Skrivar	6	5	3	3	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Muttrar	6	5	3	3	1	-	Togs ut efter 5 veckor
Kupolmutter till nav	6	6	3	3	1	-	Togs ut efter 5 veckor

15. Rex, Trekking Sport							
a. Framgaffel	5	5	5	4	4	4	3 mm, blåsor
b. Styre	9	9	9	8	8	8	
Ringklocka	10	10	10	8	8	8	
Handbroms	7	5	4	4	4	4	
c. Styrstam	6	6	6	6	3	2	
d. Bromsarmsklamma	-	-	-	-	-	-	- saknas
Skrivar	10	5	5	5	5	5	
Muttrar	5	5	3	3	3	2	
Kupolmutter till nav	10	10	10	10	10	10	

16. Merida, City							
a. Framgaffel	5	5	5	4	3	2	blåsor
b. Styre	8	8	8	7	7	7	
Ringklocka	-	-	-	-	-	-	- saknas
Handbroms	5	5	4	4	3	3	
c. Styrstam	6	6	6	5	3	2	
d. Bromsarmsklamma	10	10	10	10	10	10	
Skrivar	10	10	10	10	10	10	
Muttrar	10	10	10	10	5	5	
Kupolmutter till nav	10	4	4	3	3	3	

Resultat från Korrosionstest enligt VDA 621-415

Provad del (vecka)	Betyg						Anmärkning Utbredning från kant (mm)
	1	2	3	4	5	6	
17. Crescent street							
a. Framgaffel	10	10	10	10	5	5	12 mm, blåsor
b. Styre	10	10	10	10	9	8	
Ringklocka	10	10	10	10	9	8	
Handbroms	5	5	4	4	3	3	
c. Styrstam	7	7	7	7	7	6	
d. Bromsarmsklamma	10	10	10	10	10	10	
Skravar	10	10	10	10	10	10	
Muttrar	7	7	7	7	6	6	
Kupolmutter till nav	10	10	10	10	5	5	

19. Skeppshult, Elit							
a. Framgaffel	10	10	10	10	10	10	0 mm
b. Styre	5	5	5	3	3	3	
Ringklocka	6	5	3	3	3	3	
Handbroms	8	8	8	4	4	4	
c. Styrstam	9	9	9	7	7	7	
d. Bromsarmsklamma	-	-	-	-	-	-	- saknas
Skravar	4	4	4	4	4	4	
Muttrar	10	4	4	4	4	4	
Kupolmutter till nav	10	10	10	10	10	10	